



NOVOFERM SCHIEVANO S.R.L.

Via Alessandro Volta,1  
35012 Camposampiero - PD - Italy  
Tel. +39.049.9315111  
Fax. +39.049.9301877  
mail [novoferm@novoferm.it](mailto:novoferm@novoferm.it)  
web [www.novoferm.it](http://www.novoferm.it)

Cap. Soc. €8.000.000 i.v.  
R.E.A. PD 342894  
C.F. Iscr. R.I. PD  
P.I. IT 03860190283  
Soc. uninom. soggetta a direzione  
e coord. di Novoferm Europe Ltd

## NORME GENERALI PREVENZIONE RISCHI AMIANTO

### In sede di preventivo

Se Novoferm riceve una richiesta di assemblaggio che comporta un precedente smontaggio di un vecchio elemento di protezione antincendio, è necessaria una preventiva verifica su tre elementi:

1. È una <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotta prima del Aprile 1992: potrebbe contenere amianto.
2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che contenga amianto.
3. L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati utilizzati prodotti contenenti amianto.

Se si verifica almeno uno dei tre casi, esiste il rischio che l'amianto possa essere rilasciato durante lo smontaggio.

Azioni:

La comunicazione di possibile rischio amianto verrà inviata al cliente. L'offerta verrà redatta non appena il cliente assicura l'assenza di amianto o lo smaltimento dei prodotti contaminati da una società certificata prima dell'inizio dell'assemblaggio.

### Al momento dell'incarico

Novoferm riceve un ordine di posa che include lo smantellamento di un vecchio elemento antincendio. Controllare l'età dell'elemento e l'età dell'area di protezione antincendio

1. È un <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotto prima di aprile 1992: potrebbe contenere amianto.
2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che contengano amianto.
3. L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati utilizzati prodotti contenenti amianto.

Se almeno uno dei casi è presente o se il cliente non può fornire alcuna indicazione sull'età dei prodotti, c'è il rischio che le fibre di amianto vengano rilasciate durante lo smontaggio.

Azioni:

La comunicazione di possibile rischio amianto verrà inviata al cliente. In caso di garanzia dello smaltimento dei prodotti caricati da una società certificata prima dell'inizio dell'assemblaggio e della conferma della sicurezza da parte del cliente, l'ordine è accettato



NOVOFERM SCHIEVANO S.R.L.

Via Alessandro Volta,1  
35012 Camposampiero - PD - Italy  
Tel. +39.049.9315111  
Fax. +39.049.9301877  
mail [novoferm@novoferm.it](mailto:novoferm@novoferm.it)  
web [www.novoferm.it](http://www.novoferm.it)

Cap. Soc. €8.000.000 i.v.  
R.E.A. PD 342894  
C.F. Iscr. R.I. PD  
P.I. IT 03860190283  
Soc. uninom. soggetta a direzione  
e coord. di Novoferm Europe Ltd

## Al chiarimento dell'ordine

Come parte del chiarimento, il cliente sottolinea che le chiusure antincendio esistenti devono essere smantellate. Quindi viene controllata l'età per stimare il rischio di amianto:

1. È un <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotto prima del aprile 1992: potrebbe contenere amianto.
2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che contengano amianto.
3. L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati utilizzati prodotti contenenti amianto.

Se gli elementi installati, i muri o le connessioni a muro sono stati prodotti prima delle date indicate o se il cliente non può fare una dichiarazione attendibile sull'età, allora si può presumere che siano stati installati prodotti contenenti amianto.

### Azioni

L'avviso di possibile rischio amianto verrà inviato al cliente. La gestione dell'ordine proseguirà con lo smaltimento dei prodotti contaminati da parte di un'azienda certificata e la conferma della sicurezza da parte del cliente

## Durante l'installazione

Durante lo smantellamento di elementi da parte delle aziende partner di Novoferm, la possibilità di presenza di amianto, si valuta in base alla formazione fornita da Novoferm e dal foglio illustrativo sull'amianto. Il grado di rischiosità si stimati sulla base della età del bene da smantellare e quindi sul conseguente rischio di amianto:

1. È una <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotta prima del Aprile 1992: potrebbe contenere amianto.
2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che contengano amianto.
3. L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati utilizzati prodotti contenenti amianto.

Se esiste la possibilità che gli elementi, le pareti o le connessioni a muro contengano amianto o se non è possibile fornire alcuna dichiarazione attendibile sull'età e il cliente non può certificare la sicurezza, lo smontaggio / montaggio non verrà avviato.

### Azioni:

La notifica immediata a Novoferm sarà effettuata dall'installatore. L'installatore e la Novoferm informeranno il cliente, il quale dovrà garantire che gli elementi vengano smaltiti da un'azienda specializzata certificata. Una volta che confermata la messa in sicurezza, sarà possibile riprendere il montaggio.



NOVOFERM SCHIEVANO S.R.L.

Via Alessandro Volta,1  
35012 Camposampiero - PD - Italy  
Tel. +39.049.9315111  
Fax. +39.049.9301877  
mail novoferm@novoferm.it  
web www.novoferm.it

Cap. Soc. €8.000.000 i.v.  
R.E.A. PD 342894  
C.F. Iscr. R.I. PD  
P.I. IT 03860190283  
Soc. uninom. soggetta a direzione  
e coord. di Novoferm Europe Ltd

